

HC2000控制器接口		松下New-E伺服驱动器接口		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
PL+	正转脉冲输出	20	PULS1	指令脉冲输入1
PL-		21	PULS2	
NL+	反转脉冲输出	22	SIGN1	指令脉冲输入2
NL-		23	SIGN2	
OA+	A相脉冲输入	13	OA+	A相差分输出
OA-		14	OA-	
OB+	B相脉冲输入	15	OB+	B相差分输出
OB-		16	OB-	
+24V	+24V电源	1	COM+	外接控制电源+
0V	+24V电源地	11	COM-	外接控制电源-
		2	SRV-ON	伺服使能
SRDY	伺服准备好	8	ALM	伺服报警
注：上下轴驱动器的BRK-OFF（10）端子和COM+（1）端子控制刹车继电器				